

铝箔改判二等品的说明

分切日期为 2026 年 7 月-2026 年 9 月因凹坑、白条、版型差、箔轧洞、擦划伤、超薄、超厚、串孔洞、辊印、黑条、黑油斑、厚薄不均、划伤、夹料、箭纹、来料错皱、碰撞伤、起股、起股 L、起皱错层、针孔超、重量不足等原因不符合合格品要求，统一改判为二等品，建议降价销售，净重：51.569 吨。

具体见下表，请知悉。

箱号	合金	状态	规格	用户	入库等级	降等原因	净重汇总	管芯内径
26120P30071K	1235	0	0.006*975	云南大理天新包装材料有限公司	二等	重量不足	700.5	76.2
26402029945K	8011	0	0.01*895	上海晟橙实业有限公司	二等	起皱错层	694.6	76.2
26402020959M	8011	0	0.01*835	上海晟橙实业有限公司	二等	白条	668.2	76.2
26120P30072K	1235	0	0.006*975	云南大理天新包装材料有限公司	二等	重量不足	659	76.2
26123020981M	1235	0	0.01*480	云南美铝商贸有限公司	二等	黑条	624	76.2
26404P22026M	1235	0	0.008*1135	江阴宝柏包装有限公司	二等	黑油斑	615.4	76.2
26405P29614K	1235	0	0.006*1480	无锡太谷保温科技有限公司	二等	碰撞伤	578.2	76.2
26405P29238K	1235	0	0.007*1270	无锡太谷保温科技有限公司	二等	来料错皱	576.2	76.2
26405P29239K	1235	0	0.007*1270	无锡太谷保温科技有限公司	二等	来料错皱	575.2	76.2
26123P29538K	1235	0	0.007*1260	云南美铝商贸有限公司	二等	起皱错层	570.2	76.2
26404P20273N	1235	0	0.008*935	江阴宝柏包装有限公司	二等	厚薄不均	493	76.2
26123020951M	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	黑条	491.7	76.2
26123020952M	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	黑条	490.2	76.2
26123020263N	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	黑条	489.4	76.2
26869P29284K	1235	0	0.006*1240	无锡中顺新材料科技有限公司	二等	来料错皱	483.4	76.2
26123020954M	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	黑条	482.2	76.2
26123020953M	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	黑条	481.7	76.2
26693P21539N	1235	0	0.006*1260	杭州鸿成科技有限公司	二等	碰撞伤	478.6	76.2
26123020266N	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	黑条	478.6	76.2
26123020268N	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	夹料	478.6	76.2
26123020269N	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	黑油斑	478.4	76.2
26405P24060M	1235	0	0.0063*1030	无锡太谷保温科技有限公司	二等	起皱错层	477.9	76.2
26123020956M	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	夹料	477.7	76.2
26123020955M	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	划伤	477.2	76.2
26055P29621K	1235	0	0.006*1220	江阴市利都印刷物资有限公司	二等	起皱错层	470.6	76.2
26002P23034N	1235	0	0.007*1020	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	版型差	468.6	76.2
26002P23035N	1235	0	0.007*1020	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	版型差	467.8	76.2

26055P29622K	1235	0	0.006*1220	江阴市利都印刷物资有限公司	二等	厚薄不均	467.6	76.2
26123020270N	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	起皱错层	466.4	76.2
26123020267N	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	夹料	465.2	76.2
26123020262N	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	黑条	464	76.2
26939P28779K	1235	0	0.0063*980	安姆科（惠州）新材料科技有限公司	二等	起皱错层	411.1	152.4
26002P23356M	1235	0	0.006*1010	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	箭纹	394.6	76.2
26402N28313K	8011	0	0.016*750	上海晟橙实业有限公司	二等	黑油斑	391.5	76.2
26404P23022N	1235	0	0.007*860	江阴宝柏包装有限公司	二等	版型差	391.4	76.2
26876P23492N	1235	0	0.006*1018	PAPER BASE CONVERTING SDN BHD	二等	来料错皱	388.6	76.2
26084Q29840K	1235	0	0.0055*730	厦门顺申铝业有限公司	二等	起股 L	386.3	76.2
26760P24411M	1235	0	0.0063*900	河北奇特包装有限责任公司	二等	黑条	380.1	76.2
26120P24078M	1235	0	0.006*967	云南大理天新包装材料有限公司	二等	划伤	378	76.2
26747P28089K	8079	0	0.006*970	南京火炬包装材料有限公司	二等	来料错皱	375	76.2
26084Q24366M	1235	0	0.0055*1020	厦门顺申铝业有限公司	二等	版型差	373.1	76.2
26084Q24372M	1235	0	0.0055*1020	厦门顺申铝业有限公司	二等	来料错皱	370.1	76.2
26084Q24365M	1235	0	0.0055*1020	厦门顺申铝业有限公司	二等	版型差	368.6	76.2
26002P28990K	1235	0	0.006*460	广东华煌电子有限公司	二等	箔轧洞	367.7	76.2
26123020264N	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	黑条	367.5	76.2
26926P29321K	1235	0	0.006*460	宁波沃丰新材料科技有限公司	二等	起股 L	366.7	76.2
26404P29009K	1235	0	0.009*620	江阴宝柏包装有限公司	二等	箔轧洞	366.7	76.2
26404P29011K	1235	0	0.009*620	江阴宝柏包装有限公司	二等	箔轧洞	366.2	76.2
26926P29318K	1235	0	0.006*460	宁波沃丰新材料科技有限公司	二等	起股 L	365.7	76.2
26667P29007K	1235	0	0.009*620	东莞奇妙包装有限公司	二等	箔轧洞	365.2	76.2
26667P29008K	1235	0	0.009*620	东莞奇妙包装有限公司	二等	箔轧洞	364.7	76.2
26404P29690K	1235	0	0.007*820	江阴宝柏包装有限公司	二等	重量不足	364.4	76.2
26404P29010K	1235	0	0.009*620	江阴宝柏包装有限公司	二等	箔轧洞	364.2	76.2
26002P28738K	1235	0	0.006*1010	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	363.6	76.2
26165P29315K	1235	0	0.006*460	上海双记铝业有限公司	二等	起股 L	362.2	76.2
26165P29323K	1235	0	0.006*460	上海双记铝业有限公司	二等	起股 L	362.2	76.2
26165P29313K	1235	0	0.006*460	上海双记铝业有限公司	二等	起股 L	361.2	76.2
26165P29310K	1235	0	0.006*460	上海双记铝业有限公司	二等	起股 L	360.7	76.2
26491024309M	8011	0	0.012*925	江阴宝柏新型包装材料有限公司	二等	黑条	360.2	76.2
26491023520M	8011	0	0.012*925	江阴宝柏新型包装材料有限公司	二等	重量不足	359.2	76.2
26402029219K	8011	0	0.01*895	上海晟橙实业有限公司	二等	重量不足	359.1	76.2
26123020957M	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	划伤	358.4	76.2
26695P28555K	1235	0	0.007*930	攀谷（上海）金属科技有限公司	二等	重量不足	357.4	76.2
26002P30156K	1235	0	0.006*460	广东华煌电子有限公司	二等	针孔超	346.7	76.2
26667P28729K	1235	0	0.007*1050	东莞奇妙包装有限公司	二等	重量不足	346.7	76.2

26002P30073K	1235	0	0.0065*1000	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	346.6	76.2
26323P29159K	1235	0	0.0065*840	PT.CIPTA RAMA KEMASINDO	二等	厚薄不均	342.7	76.2
26760P28085K	1235	0	0.0063*800	河北奇特包装有限责任公司	二等	来料错皱	342.1	76.2
26002P30095K	1235	0	0.0065*1000	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	336.6	76.2
26686P27994K	1235	0	0.0065*520	成都市新美加机械设备制造有限 公司	二等	来料错皱	328.3	76.2
26002P30000K	1235	0	0.006*825	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起股 L	324.4	76.2
26002P30001K	1235	0	0.006*825	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起股 L	321.4	76.2
26106R23410N	1235	0	0.005*356	无锡赛晶电力电容器有限公司	二等	起皱错层	316.4	76.2
26747P28288K	1235	0	0.00635*783	南京火炬包装材料有限公司	二等	重量不足	316.3	76.2
26667P28718K	1235	0	0.007*1050	东莞奇妙包装有限公司	二等	重量不足	314.7	76.2
26667P28726K	1235	0	0.007*1050	东莞奇妙包装有限公司	二等	重量不足	312.7	76.2
26323P28766K	1235	0	0.0065*780	PT.CIPTA RAMA KEMASINDO	二等	重量不足	311.8	76.2
26939P30090K	1235	0	0.0063*780	安姆科（惠州）新材料科技有限公 司	二等	起皱错层	311.6	152.4
26106R23411N	1235	0	0.005*356	无锡赛晶电力电容器有限公司	二等	起皱错层	309.2	76.2
26899P30038K	1235	0	0.006*800	PT. MULTI ARTHA METALINDO	二等	厚薄不均	309.1	76.2
26002P23497N	1235	0	0.006*780	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	黑条	299.8	76.2
26123P29583K	1235	0	0.007*1270	云南美铝商贸有限公司	二等	来料错皱	293.6	76.2
26048R24028M	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	针孔超	292.6	76.2
26405P29608K	1235	0	0.006*1480	无锡太谷保温科技有限公司	二等	碰撞伤	286.1	76.2
26440P30091K	1235	0	0.006*750	中山天彩包装有限公司	二等	重量不足	284.5	76.2
26402028294K	8011	0	0.01*835	上海晟橙实业有限公司	二等	重量不足	281.1	76.2
26002P30096K	1235	0	0.0065*1000	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	279.1	76.2
26055P28735K	1235	0	0.006*1040	江阴市利都印刷物资有限公司	二等	重量不足	278.4	76.2
26841P30085K	1235	0	0.0065*1320	东莞市天宇铝业有限公司	二等	凹坑	272.9	76.2
26404P29373K	1235	0	0.007*610	江阴宝柏包装有限公司	二等	重量不足	266.4	76.2
26002P28157K	1235	0	0.006*700	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	来料错皱	264.4	76.2
26404P20274N	1235	0	0.008*935	江阴宝柏包装有限公司	二等	厚薄不均	247.8	76.2
26001R24184M	1235	0	0.005*320	西安日立能源电力电容器有限公 司	二等	起皱错层	243	76.2
26165P30160K	1235	0	0.006*410	上海双记铝业有限公司	二等	起皱错层	241.3	76.2
26002P29158K	1235	0	0.006*780	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	239.8	76.2
26055P29627K	1235	0	0.006*1240	江阴市利都印刷物资有限公司	二等	重量不足	238.4	76.2

26002P29555K	1235	0	0.006*1178	New Toyo Aluminium Paper Product Co. (Pte) Ltd	二等	起皱错层	238	76.2
26002P28133K	1235	0	0.007*520	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	230.7	76.2
26876P28704K	1235	0	0.006*1251	PAPER BASE CONVERTING SDN BHD	二等	起股	230.2	76.2
26686P29901K	1235	0	0.006*575	成都市新美加机械设备制造有限 公司	二等	来料错皱	229.1	76.2
26491028232K	8011	0	0.012*740	江阴宝柏新型包装材料有限公司	二等	起皱错层	227.5	76.2
26846P28966K	1235	0	0.006*580	成都海阳实业有限公司	二等	碰撞伤	226.6	76.2
26838P25179K	1235	0	0.006*590	云南圣恒商贸有限公司	二等	来料错皱	226.4	76.2
26002P24077M	1235	0	0.007*1020	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起皱错层	224.8	76.2
26686P25135K	1235	0	0.0065*540	成都市新美加机械设备制造有限 公司	二等	起皱错层	224	76.2
26002P22645M	1235	0	0.007*1020	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	碰撞伤	221.8	76.2
26002Q28073K	1235	0	0.0059*740	MIGHTY TEAM CO., LTD.	二等	箭纹	218.8	76.2
26123020265N	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	夹料	216	76.2
26002N28255K	1235	0	0.023*580	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	厚薄不均	215.6	76.2
26002N28254K	1235	0	0.023*580	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	厚薄不均	214.1	76.2
26405P23047N	1235	0	0.0063*1030	无锡太谷保温科技有限公司	二等	碰撞伤	211.4	76.2
26686P28891K	1235	0	0.0065*520	成都市新美加机械设备制造有限 公司	二等	重量不足	211.2	76.2
26598P30178K	1235	0	0.006*530	Vision Metal CO.,LTD	二等	针孔超	203	76.2
26106R24284M	1235	0	0.005*356	无锡赛晶电力电容器有限公司	二等	重量不足	200.9	76.2
26048R24027M	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	针孔超	198.9	76.2
26926P30140K	1235	0	0.006*510	宁波沃丰新材料科技有限公司	二等	针孔超	198.7	76.2
26876P24059M	1235	0	0.006*1018	PAPER BASE CONVERTING SDN BHD	二等	起皱错层	197.8	76.2
26055P28740K	1235	0	0.006*1020	江阴市利都印刷物资有限公司	二等	起皱错层	196.8	76.2
26002P28939K	1235	0	0.007*440	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	超厚	196.1	76.2
26002P28286K	1235	0	0.006*995	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	厚薄不均	194.9	76.2
26055P30081K	1235	0	0.006*1020	江阴市利都印刷物资有限公司	二等	箭纹	194.8	76.2
26048R24276M	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	超厚	192.9	76.2
26002P28548K	1235	0	0.007*800	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起皱错层	187.8	76.2
26002P28771K	1235	0	0.0065*920	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	187.2	76.2

26002P28956K	1235	0	0.006*460	广东华煌电子有限公司	二等	起皱错层	187.1	76.2
26747P28493K	8079	0	0.006*970	南京火炬包装材料有限公司	二等	起皱错层	185	76.2
26926P29451K	1235	0	0.006*460	宁波沃丰新材料科技有限公司	二等	起股 L	183.1	76.2
26747P28484K	1235	0	0.006*922	南京火炬包装材料有限公司	二等	起皱错层	178.7	76.2
26002P28200K	1235	0	0.009*580	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起皱错层	174.3	76.2
26002P30157K	1235	0	0.006*460	广东华煌电子有限公司	二等	针孔超	174.1	76.2
26002N28261K	1235	0	0.018*580	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	凹坑	173.1	76.2
26002N28263K	1235	0	0.018*580	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	凹坑	172.6	76.2
26760P29731K	1235	0	0.007*820	河北奇特包装有限责任公司	二等	碰撞伤	171.7	76.2
26002N28262K	1235	0	0.018*580	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	凹坑	171.6	76.2
26002N28260K	1235	0	0.018*580	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	凹坑	171.6	76.2
26323P28767K	1235	0	0.0065*780	PT.CIPTA RAMA KEMASINDO	二等	重量不足	159.9	76.2
26002P26495K	1235	0	0.009*550	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起皱错层	159.8	76.2
26686P28291K	1235	0	0.007*1067	成都市新美加机械设备制造有限 公司	二等	重量不足	158	76.2
26002P30128K	1235	0	0.006*840	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	157.6	76.2
26002P28121K	1235	0	0.006*780	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起皱错层	152.4	76.2
26002P30097K	1235	0	0.0065*1000	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	150.8	76.2
26002P28192K	1235	0	0.007*640	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起皱错层	150	76.2
26002P30129K	1235	0	0.006*780	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	146.4	76.2
26002P30082K	1235	0	0.006*780	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	辊印	145.9	76.2
26432P21071M	1235	0	0.009*470	CROWN CHEMICAL CO., LTD.	二等	箔轧洞	140.6	76.2
26747P30084K	1235	0	0.006*922	南京火炬包装材料有限公司	二等	重量不足	140.2	76.2
26432P20962M	1235	0	0.009*470	CROWN CHEMICAL CO., LTD.	二等	箔轧洞	140.1	76.2
26432P20961M	1235	0	0.009*470	CROWN CHEMICAL CO., LTD.	二等	箔轧洞	139.6	76.2
26432P20963M	1235	0	0.009*470	CROWN CHEMICAL CO., LTD.	二等	箔轧洞	139.1	76.2
26002P29715K	1235	0	0.006*745	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	138.5	76.2
26001R22933N	1235	0	0.005*320	西安日立能源电力电容器有限公 司	二等	起皱错层	138.2	76.2

26002P20257N	1235	0	0.009*470	HY Clover Technology Co., Limited	二等	重量不足	135.8	76.2
26002P29386K	1235	0	0.006*700	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起皱错层	134.2	76.2
26002P29402K	1235	0	0.006*690	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	129.3	76.2
26999P29937K	1235	0	0.006*705	FORAYPACK INDUSTRI SDN BHD	二等	碰撞伤	129.2	76.2
26084Q29839K	1235	0	0.0055*710	厦门顺申铝业有限公司	二等	起股 L	127.2	76.2
26440P30042K	1235	0	0.006*740	中山天彩包装有限公司	二等	碰撞伤	124.1	76.2
26432P20986M	1235	0	0.007*540	CROWN CHEMICAL CO., LTD.	二等	厚薄不均	121	76.2
26417P20960M	8079	0	0.0065*570	佛山市钰坤龙贸易有限公司	二等	起股	117.3	76.2
26002P30169K	1235	0	0.006*620	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	117.1	76.2
26549P20988M	1235	0	0.007*510	HONGKONG HENRY INTERNATIONAL CO., LIMITED	二等	起皱错层	113.6	76.2
26002P27597K	1235	0	0.006*560	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起皱错层	112.8	76.2
26686P29863K	1235	0	0.006*575	成都市新美加机械设备制造有限公司	二等	碰撞伤	109.8	76.2
26048R22967N	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	重量不足	107.8	76.2
26549P25645K	1235	0	0.007*460	HONGKONG HENRY INTERNATIONAL CO., LIMITED	二等	起皱错层	102.3	76.2
26048R24277M	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	超厚	98.7	76.2
26926P29387K	1235	0	0.006*495	宁波沃丰新材料科技有限公司	二等	起皱错层	98.2	76.2
26048R22940N	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	来料错皱	96.6	76.2
26123020982M	1235	0	0.01*360	云南美铝商贸有限公司	二等	串孔洞	95	76.2
26106R24285M	1235	0	0.005*356	无锡赛晶电力电容器有限公司	二等	重量不足	94.7	76.2
26002P29408K	1235	0	0.006*490	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	88.2	76.2
26002P20947M	1235	0	0.009*580	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	超薄	84.8	76.2
26002P20271N	1235	0	0.009*580	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	黑条	82.3	76.2
26002P21429N	1235	0	0.009*590	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	81.8	76.2
26002P28778K	1235	0	0.006*790	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	80.3	76.2
26002P29190K	1235	0	0.006*740	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	箭纹	74.1	76.2
26002Q28082K	1235	0	0.0059*790	MIGHTY TEAM CO., LTD.	二等	箭纹	73.8	76.2
26002P28593K	1235	0	0.006*740	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	箭纹	72.6	76.2

26432P20277N	1235	0	0.009*470	CROWN CHEMICAL CO., LTD.	二等	起皱错层	69	76.2
26002Q29438K	1235	0	0.0059*680	MIGHTY TEAM CO., LTD.	二等	起皱错层	66.3	76.2
26002Q29435K	1235	0	0.0059*655	MIGHTY TEAM CO., LTD.	二等	起皱错层	62.9	76.2
26432P20985M	1235	0	0.009*420	CROWN CHEMICAL CO., LTD.	二等	凹坑	62	76.2
26002P30067K	1235	0	0.007*590	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	重量不足	61.7	76.2
26002P26749K	1235	0	0.006*610	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起皱错层	59.7	76.2
26002P27607K	1235	0	0.006*560	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	箭纹	55.9	76.2
26002P28185K	1235	0	0.006*560	SINGAPORE CHONGQING FORTUNE RESOURCE PTE.LTD	二等	起皱错层	54.9	76.2
26048R24183M	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	擦划伤	49.6	76.2
						合计	51569	

