箱号	合金	状态	规格	用户	入库等级	降等原因	净重汇总	管芯内径
26404P25106N	1235	0	0.008*1135	江阴宝柏	二等	撕裂洞	1679.6	152.4
26002P27118N	1235	0	0.006*1178	New Toyo Aluminium	二等	起股L	1411.2	76.2
26002P36230K	1235	0	0.0065*790	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足/切边差	958.8	76.2
26002P36229K	1235	0	0.0065*790	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	917.8	76.2
26939P28141M	1235	0	0.007*1145	安姆科（惠州）新材料	二等	来料错皱	884.2	152.4
26002P28358N	1235	0	0.0065*975	SINGAPORE CHONGQING	二等	起皱错层	802.8	76.2
26491035995K	8011	0	0.012*1020	江阴宝柏新型	二等	腐蚀洞	787.9	76.2
26002P28915M	1235	0	0.0065*890	SINGAPORE CHONGQING	二等	起股L	736.5	152.4
26957P28299M	1235	0	0.0063*912	PT. PUTRA MANDIRI	二等	重量不足	727.9	152.4
26046P28029N	1235	0	0.0063*1080	杭州巨力绝缘材料有限	二等	起股L	685.8	152.4
26405P26826N	1235	0	0.0063*1040	无锡太谷	二等	重量不足	681.8	76.2
26402020959M	8011	0	0.01*835	上海晟橙	二等	白条	668.2	76.2
26402035982K	8011	0	0.01*835	上海晟橙	二等	无双合油	646.7	76.2
26123020981M	1235	0	0.01*480	云南美铝	二等	黑条	624	76.2
26002P27992N	1235	0	0.006*1052	BENLINE INVESTMENT	二等	板型不良	612	76.2
26002P27042N	1235	0	0.006*1034	BENLINE INVESTMENT	二等	重量不足	605.4	76.2
26002P27799M	1235	0	0.006*1028	BENLINE INVESTMENT	二等	板型差	602.4	76.2
26002P27634M	1235	0	0.006*1028	BENLINE INVESTMENT	二等	来料错皱	594.4	76.2
26446P35153K	1235	0	0.0065*705	PT.BUANA CHANDRA	二等	凹坑洞	592.8	76.2
26866P36048K	1235	0	0.007*640	佛山鸿粤彩印包装有限	二等	起皱错层	585	76.2
26404P33364K	1235	0	0.008*1135	江阴宝柏	二等	重量不足	558.1	152.4
26092R28052N	1235	0	0.005*320	上海思源	二等	碰撞伤	557.2	76.2
26002P28240M	1235	0	0.006*1148	BENLINE INVESTMENT	二等	重量不足	539.9	76.2
26055P34829K	1235	0	0.006*1420	江阴市利都	二等	起股T	531.8	76.2
26841034600K	1235	0	0.012*680	东莞市天宇	二等	板型差	526.1	76.2
26841034599K	1235	0	0.012*680	东莞市天宇	二等	板型差	520.1	76.2
26002P34484K	1235	0	0.007*770	SINGAPORE CHONGQING	二等	凹坑洞	519.7	76.2
26491035654K	8011	0	0.012*845	江阴宝柏新型	二等	重量不足	502.2	76.2
26841034601K	1235	0	0.012*680	东莞市天宇	二等	板型差	499.1	76.2
26404P20273N	1235	0	0.008*935	江阴宝柏	二等	厚薄不均	493	76.2
26123020951M	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	黑条	491.7	76.2
26123020952M	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	黑条/超厚/横纹	490.2	76.2
26123020263N	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	黑条	489.4	76.2
26123020954M	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	黑条	482.2	76.2
26123020953M	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	黑条	481.7	76.2
26123020266N	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	黑条	478.6	76.2
26123020268N	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	夹料	478.6	76.2
26123020269N	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	黑油斑	478.4	76.2

26123020956M	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	夹料	477.7	76.2
26123020955M	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	划伤	477.2	76.2
26081P36500K	1235	0	0.006*695	曲靖宏程	二等	重量不足	476.7	76.2
26912P28242M	1235	0	0.009*500	安徽东利鸿	二等	重量不足	472.3	76.2
26002P27110N	1235	0	0.006*1178	New Toyo Aluminium	二等	厚薄不均	469.4	76.2
26123020270N	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	起皱错层	466.4	76.2
26123020267N	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	夹料	465.2	76.2
26123020262N	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	黑条	464	76.2
26092R27316N	1235	0	0.005*320	上海思源	二等	起皱错层	444.6	76.2
26002P27734M	1235	0	0.006*1178	New Toyo Aluminium	二等	重量不足	441.5	76.2
26002P34869K	1235	0	0.006*1178	New Toyo Aluminium	二等	重量不足	441	76.2
26405P34384K	1235	0	0.007*950	无锡太谷	二等	串孔洞	440.2	76.2
26002P27109N	1235	0	0.006*1124	SINGAPORE CHONGQING	二等	板型不良	436.6	76.2
26002P27421N	1235	0	0.006*1124	SINGAPORE CHONGQING	二等	来料错皱	435.6	76.2
26002P27420N	1235	0	0.006*1124	SINGAPORE CHONGQING	二等	来料错皱	432.8	76.2
26002P23020N	1235	0	0.007*940	SINGAPORE CHONGQING	二等	白条	431	76.2
26002P28776M	1235	0	0.006*1100	SINGAPORE CHONGQING	二等	起皱错层	429.3	76.2
26002P27108N	1235	0	0.006*1120	SINGAPORE CHONGQING	二等	板型不良	428.6	76.2
26002P27107N	1235	0	0.006*1120	SINGAPORE CHONGQING	二等	板型不良	427.4	76.2
26430P28255M	1235	0	0.009*760	成都清洋	二等	退货入二等	427	76.2
26002P28474M	1235	0	0.006*1120	SINGAPORE CHONGQING	二等	起股L	424.6	76.2
26876P34893K	1235	0	0.0065*1003	PAPER BASE CONVERTING	二等	来料错皱	423.1	76.2
26705R28246M	1235	0	0.005*315	LODEC ASIA (TRADING	二等	无双合油	416.3	76.2
26705R28245M	1235	0	0.005*315	LODEC ASIA (TRADING	二等	来料错皱	414.8	76.2
26446P27798M	1235	0	0.0065*975	PT.BUANA CHANDRA	二等	板型差	414.5	76.2
26002P29252M	1235	0	0.0065*990	SINGAPORE CHONGQING	二等	板型不良	414.3	76.2
26876P34475K	1235	0	0.006*1160	PAPER BASE CONVERTING	二等	重量不足	412.7	76.2
26002P24537N	1235	0	0.0065*995	SINGAPORE CHONGQING	二等	划伤	411.2	76.2
26002P24536N	1235	0	0.0065*995	SINGAPORE CHONGQING	二等	划伤	409.6	76.2
26081P36015K	1235	0	0.006*695	曲靖宏程	二等	撕裂洞	407.9	76.2
26876P26700N	1235	0	0.009*928	PAPER BASE CONVERTING	二等	重量不足	404	76.2
26323P29262M	1235	0	0.00635*1020	PT.CIPTA RAMA	二等	重量不足	403.1	76.2
26070P27529N	1235	0	0.006*1040	Sonoco Products	二等	板型不良	399	76.2
26002P35421K	1235	0	0.0065*920	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	392.9	76.2
26002P28244N	1235	0	0.006*995	SINGAPORE CHONGQING	二等	板型不良	384.4	76.2
26429P22642N	1235	0	0.007*900	江阴申隆	二等	重量不足	383	76.2
26123P35376K	8079	0	0.00635*680	广州通力	二等	重量不足	381.4	76.2
26120P27113N	1235	0	0.006*975	云南大理	二等	撕裂洞	380.8	76.2
26120P27117N	1235	0	0.006*975	云南大理	二等	撕裂洞	379.2	76.2

26002P28435M	1235	0	0.00635*915	SINGAPORE CHONGQING	二等	起皱错层	375.9	76.2
26002P35660K	1235	0	0.006*950	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	372.7	76.2
26002P28628M	1235	0	0.006*900	SINGAPORE CHONGQING	二等	来料错皱	369.6	76.2
26002P34783K	1235	0	0.006*915	SINGAPORE CHONGQING	二等	箭纹	369.4	76.2
26123020264N	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	黑条	367.5	76.2
26120P35002K	1235	0	0.006*918	云南大理	二等	来料错皱	367.4	76.2
26957P28288M	1235	0	0.0063*912	PT. PUTRA MANDIRI	二等	凹坑洞	366.2	152.4
26491035994K	8011	0	0.012*945	江阴宝柏新型	二等	暗条纹	366.1	76.2
26957P28287M	1235	0	0.0063*912	PT. PUTRA MANDIRI	二等	凹坑洞	362.7	152.4
26491036012K	8011	0	0.012*925	江阴宝柏新型	二等	无双合油	362.2	76.2
26712P35914K	1235	0	0.006*910	SAN MIGUEL YAMAMURA	二等	起皱错层	359.6	76.2
26491036011K	8011	0	0.012*925	江阴宝柏新型	二等	无双合油	359.2	76.2
26123020957M	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	划伤/亮点条	358.4	76.2
26002P33669K	1235	0	0.006*950	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	357.7	76.2
26002P26973N	1235	0	0.0065*890	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	357.5	152.4
26491036013K	8011	0	0.012*925	江阴宝柏新型	二等	无双合油	357.2	76.2
26120P34998K	1235	0	0.006*918	云南大理	二等	来料错皱	354.4	76.2
26491036014K	8011	0	0.012*925	江阴宝柏新型	二等	无双合油	354.2	76.2
26491036009K	8011	0	0.012*925	江阴宝柏新型	二等	无双合油	353.7	76.2
26055P35915K	1235	0	0.006*1020	江阴市利都	二等	重量不足	353.1	76.2
26002P35379K	1235	0	0.006*910	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	351.6	76.2
26443P34394K	8079	0	0.007*790	AMCOR FLEXIBLES	二等	凹坑洞	351.5	152.4
26002P34352K	1235	0	0.007*770	SINGAPORE CHONGQING	二等	起股L	351.3	76.2
26002P34784K	1235	0	0.006*915	SINGAPORE CHONGQING	二等	来料错皱	350.4	76.2
26443P34395K	8079	0	0.007*790	AMCOR FLEXIBLES	二等	凹坑洞	350	152.4
26712P35048K	1235	0	0.006*910	SAN MIGUEL YAMAMURA	二等	起股	347.6	76.2
26491035949K	8011	0	0.012*925	江阴宝柏新型	二等	氧化膜	347.2	76.2
26002P35655K	1235	0	0.006*910	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	347.1	76.2
26491036010K	8011	0	0.012*925	江阴宝柏新型	二等	无双合油	345.2	76.2
26002P35659K	1235	0	0.006*950	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	342.2	76.2
26002P34563K	1235	0	0.006*950	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	341.2	76.2
26760P34322K	1235	0	0.009*800	河北奇特	二等	重量不足	338.1	76.2
26055P34089K	1235	0	0.006*1040	江阴市利都	二等	重量不足	337.9	76.2
26002P34043K	1235	0	0.007*1010	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	326.2	152.4
26712P35919K	1235	0	0.006*910	SAN MIGUEL YAMAMURA	二等	起皱错层	321.6	76.2
26428P34895K	1235	0	0.0065*750	SDL DEVELOPMENT	二等	串孔洞	314.5	76.2
26002P27112N	1235	0	0.006*1088	BENLINE INVESTMENT	二等	碰撞伤	314.1	76.2
26002P34785K	1235	0	0.00635*740	SINGAPORE CHONGQING	二等	凹坑洞	308.7	76.2
26926P35298K	1235	0	0.006*510	宁波沃丰新材料科技有	二等	起皱错层	303.3	76.2

26002P35235K	1235	0	0.009*1218	SINGAPORE CHONGQING	二等	箭纹	301.5	152.4
26002P34254K	1235	0	0.007*670	SINGAPORE CHONGQING	二等	凹坑洞	301.3	76.2
26103P27111N	8079	0	0.007*910	SIAM NOMURA CO LTD	二等	超厚	300.6	76.2
26055N34576K	8011	0	0.016*1000	江阴市利都	二等	重量不足	299.8	76.2
26417P34191K	1235	0	0.0065*350	佛山市钰坤	二等	擦伤	297.6	76.2
26002P28285M	1235	0	0.006*955	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	293.1	76.2
26002P28286M	1235	0	0.006*955	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	292.6	76.2
26417P34256K	1235	0	0.007*420	佛山市钰坤	二等	针孔超	291.5	76.2
26491P27210N	1235	0	0.009*1030	江阴宝柏新型	二等	黑条	290.4	76.2
26002P28189M	1235	0	0.006*1034	BENLINE INVESTMENT	二等	重量不足	289.2	76.2
26002P27800M	1235	0	0.006*1028	BENLINE INVESTMENT	二等	起股	288.2	76.2
26491P28282M	1235	0	0.009*1000	江阴宝柏新型	二等	黑条	285.3	76.2
26002P35238K	1235	0	0.007*1010	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	277.2	152.4
26443P34031K	8079	0	0.007*620	AMCOR FLEXIBLES	二等	串孔洞	275.6	152.4
26443P34037K	8079	0	0.007*620	AMCOR FLEXIBLES	二等	凹坑洞	273.1	152.4
26841034626K	1235	0	0.012*680	东莞市天宇	二等	白条	271.3	76.2
26841034627K	1235	0	0.012*680	东莞市天宇	二等	白条	270.8	76.2
26841034625K	1235	0	0.012*680	东莞市天宇	二等	白条	270.8	76.2
26705S28247M	1235	0	0.0045*315	LODEC ASIA (TRADING	二等	无双合油	269.7	76.2
26084P34258K	1235	0	0.006*690	厦门顺申铝业有限公司	二等	来料错皱	266.6	76.2
26705S28248M	1235	0	0.0045*315	LODEC ASIA (TRADING	二等	针孔超	266.2	76.2
26926P32402K	1235	0	0.006*341	宁波沃丰新材料科技有	二等	起皱错层	265.6	76.2
26002P35657K	1235	0	0.006*950	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	264.7	76.2
26443P28156N	1235	0	0.007*560	AMCOR FLEXIBLES	二等	起皱错层	257.6	76.2
26841034624K	1235	0	0.012*680	东莞市天宇	二等	白条	254.3	76.2
26443P27901M	1235	0	0.007*560	AMCOR FLEXIBLES	二等	来料错皱	252.3	76.2
26841034622K	1235	0	0.012*680	东莞市天宇	二等	板型差	249.8	76.2
26841034623K	1235	0	0.012*680	东莞市天宇	二等	板型差	249.8	76.2
26404P20274N	1235	0	0.008*935	江阴宝柏	二等	厚薄不均	247.8	76.2
26123P35287K	8079	0	0.00635*700	广州通力	二等	重量不足	244.9	76.2
26598P35997K	1235	0	0.006*630	Vision Metal	二等	重量不足	233.7	76.2
26686P34490K	1235	0	0.006*575	成都市新美加机械设备	二等	箭纹	232.6	76.2
26002P34106K	1235	0	0.006*1178	New Toyo Aluminium	二等	重量不足	231.5	76.2
26002P26825N	1235	0	0.006*1178	New Toyo Aluminium	二等	起股	230.9	76.2
26002P34476K	1235	0	0.006*1178	New Toyo Aluminium	二等	起股	230	76.2
26123P34381K	8079	0	0.007*960	云南美铝	二等	串孔洞	230	76.2
26002P27770M	1235	0	0.006*1178	New Toyo Aluminium	二等	重量不足	220.5	76.2
26002P27106N	1235	0	0.006*1043	BENLINE INVESTMENT	二等	白条	220.4	76.2
26417P34891K	1235	0	0.006*1250	佛山市钰坤	二等	起股L	220.2	76.2

26002P28603M	1235	0	0.006*1124	SINGAPORE CHONGQING	二等	碰撞伤	217.3	76.2
26002P36112K	1235	0	0.006*570	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	217.2	76.2
26002P36111K	1235	0	0.006*570	SINGAPORE CHONGQING	二等	套筒偏移	216.2	76.2
26123020265N	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	夹料	216	76.2
26404P36109K	1235	0	0.009*735	江阴宝柏	二等	切边差	215.1	76.2
26002P28593M	1235	0	0.006*1120	SINGAPORE CHONGQING	二等	碰撞伤	214.8	76.2
26002P27419N	1235	0	0.006*1120	SINGAPORE CHONGQING	二等	板型不良	213.6	76.2
26002Q29684M	1235	0	0.0059*565	MIGHTY TEAM CO., LTD.	二等	箭纹	212.3	76.2
26876P28647M	1235	0	0.0065*1003	PAPER BASE CONVERTING	二等	碰撞伤	211.8	76.2
26404P27122N	1235	0	0.007*920	江阴宝柏	二等	黑条	211.5	76.2
26876P26824N	1235	0	0.009*928	PAPER BASE CONVERTING	二等	板型差	211.5	76.2
26002Q28364N	1235	0	0.0059*555	MIGHTY TEAM CO., LTD.	二等	起皱错层	209.6	76.2
26002P35658K	1235	0	0.006*950	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	207.2	76.2
26926P34492K	1235	0	0.006*510	宁波沃丰新材料科技有	二等	起皱错层	207.2	76.2
26002P27530N	1235	0	0.006*1065	SINGAPORE CHONGQING	二等	起股	206	76.2
26002Q29683M	1235	0	0.0059*540	PACIFIC SHINE	二等	箭纹	201.5	76.2
26084P32403K	1235	0	0.006*330	厦门顺申铝业有限公司	二等	叶状	200.2	76.2
26598P36100K	1235	0	0.006*630	Vision Metal	二等	重量不足	198.2	76.2
26002P28939K	1235	0	0.007*440	SINGAPORE CHONGQING	二等	超厚	196.1	76.2
26503P33677K	1235	0	0.007*845	HEXACHASE FLEXIPACK	二等	起皱错层	195.1	76.2
26002P24813M	1235	0	0.0065*905	SINGAPORE CHONGQING	二等	碰撞伤	194.8	76.2
26002P35422K	1235	0	0.0065*920	SINGAPORE CHONGQING	二等	起股	191.2	76.2
26838P35152K	1235	0	0.006*484	云南圣恒商贸有限公司	二等	起皱错层	187.9	76.2
26705S28249M	1235	0	0.0045*315	LODEC ASIA (TRADING	二等	针孔超	182.9	76.2
26120P35056K	1235	0	0.006*928	云南大理	二等	白条	180.7	76.2
26002P34107K	1235	0	0.0065*1020	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	179.8	76.2
26598P35867K	1235	0	0.006*900	Vision Metal	二等	来料错皱	175.3	76.2
26667P36110K	1235	0	0.007*780	东莞奇妙包装有限公司	二等	异物压入	174.4	152.4
26712P35049K	1235	0	0.006*910	SAN MIGUEL YAMAMURA	二等	起股	171.8	76.2
26002P34574K	1235	0	0.006*950	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	171.6	76.2
26002P35052K	1235	0	0.006*920	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	168.2	76.2
26417P34257K	1235	0	0.0065*380	佛山市钰坤	二等	凹坑洞	163.4	76.2
26002P35380K	1235	0	0.007*770	SINGAPORE CHONGQING	二等	起皱错层	163.4	76.2
26667P35656K	1235	0	0.007*730	东莞奇妙包装有限公司	二等	起皱错层	159.6	152.4
26002P34894K	1235	0	0.0065*920	SINGAPORE CHONGQING	二等	重量不足	158.7	76.2
26841P34570K	1235	0	0.007*680	东莞市天宇	二等	翻边	157.8	76.2
26002P35453K	1235	0	0.0065*780	SINGAPORE CHONGQING	二等	起股L	154.4	76.2
26446P35267K	1235	0	0.0065*705	PT.BUANA CHANDRA	二等	起皱错层	154.2	76.2
26048R27121N	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	针孔超	147.4	76.2

26048R20243N	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	超厚	145.4	76.2
26084P34896K	1235	0	0.006*1110	厦门顺申铝业有限公司	二等	重量不足	145.3	76.2
26598P35866K	1235	0	0.006*770	Vision Metal	二等	重量不足	144.4	76.2
26055P34575K	1235	0	0.006*1040	江阴市利都	二等	重量不足	144.2	76.2
26084P35155K	1235	0	0.006*710	厦门顺申铝业有限公司	二等	碰撞伤	143.7	76.2
26432P21071M	1235	0	0.009*470	CROWN CHEMICAL	二等	箔轧洞	140.6	76.2
26432P20962M	1235	0	0.009*470	CROWN CHEMICAL	二等	箔轧洞	140.1	76.2
26084P35231K	1235	0	0.006*1110	厦门顺申铝业有限公司	二等	重量不足	139.8	76.2
26432P20961M	1235	0	0.009*470	CROWN CHEMICAL	二等	箔轧洞	139.6	76.2
26084P33533K	1235	0	0.006*350	厦门顺申铝业有限公司	二等	来料错皱	139.3	76.2
26084P34255K	1235	0	0.006*710	厦门顺申铝业有限公司	二等	起皱错层	139.2	76.2
26432P20963M	1235	0	0.009*470	CROWN CHEMICAL	二等	箔轧洞	139.1	76.2
26598P33701K	1235	0	0.006*790	Vision Metal	二等	起股L	135.8	76.2
26002P20257N	1235	0	0.009*470	HY Clover Technology	二等	合金不符	135.8	76.2
26417P35154K	1235	0	0.0065*630	佛山市钰坤	二等	毛边	131.6	76.2
26002Q35539K	1235	0	0.0059*730	MIGHTY TEAM CO., LTD	二等	起股T	131.1	76.2
26598P34488K	1235	0	0.006*670	Vision Metal	二等	起皱错层	130.9	76.2
26084P32377K	1235	0	0.006*330	厦门顺申铝业有限公司	二等	起皱错层	130.3	76.2
26123P35613K	8079	0	0.00635*680	广州通力	二等	重量不足	128.3	76.2
26120P35090K	1235	0	0.006*918	云南大理	二等	重量不足	128.2	76.2
26002Q34108K	1235	0	0.0059*580	MIGHTY TEAM CO., LTD	二等	起皱错层	121.6	76.2
26938P26354M	1235	0	0.006*260	四川省绵竹西南电工设	二等	撕裂洞	116	76.2
26938P26352M	1235	0	0.006*390	四川省绵竹西南电工设	二等	撕裂洞	114.8	76.2
26417P34489K	1235	0	0.0065*520	佛山市钰坤	二等	串孔洞	109.1	76.2
26002Q28166N	1235	0	0.0059*555	MIGHTY TEAM CO., LTD	二等	起皱错层	105.8	76.2
26123020982M	1235	0	0.01*360	云南美铝	二等	串孔洞	95	76.2
26747P33761K	1235	0	0.00635*783	南京火炬包装材料有限	二等	重量不足	89.9	76.2
26002Q24804M	1235	0	0.0059*455	MIGHTY TEAM CO., LTD	二等	超厚	88.8	76.2
26048R28250M	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	超厚	81.2	76.2
26938P26355M	1235	0	0.006*260	四川省绵竹西南电工设	二等	撕裂洞	77.5	76.2
26417P34491K	1235	0	0.0065*370	佛山市钰坤	二等	碰撞伤	76.8	76.2
26002Q34500K	1235	0	0.0059*715	MIGHTY TEAM CO., LTD	二等	起皱错层	74.7	76.2
26432P20277N	1235	0	0.009*470	CROWN CHEMICAL	二等	起皱错层	69	76.2
26432P20985M	1235	0	0.009*420	CROWN CHEMICAL	二等	凹坑洞	62	76.2
26048R28251M	1235	0	0.005*365	合容电气股份有限公司	二等	超厚	40.6	76.2
						合计	76999.3	

